


# 走路クッション砂補充状況

- ①投入日 令和6年10月17日(木)
- ②投入量 32トン
- ③投入場所 下図 …… の場所 (コーナー走路内柵付近)



スタンド側